


## СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

### Как резать фанеру СВЕЗА Дэк 350




Шаг линий 25 мм и 50 мм

Отмерьте нужный размер по квадратам сетки или с помощью рулетки.



Удобно вырезать прямые углы.  
Быстро отрезать отбортовки и доборы

Отрежьте нужный кусок по линии разметки.



Параллельные линии  
для удобного реза


Если линия реза не совпадает с линией разметки, воспользуйтесь линейкой на платформе пилы. Поставьте диск пилы в точку начала реза. Используйте линейку на платформе пилы и ближайшую линию разметки. Во время реза деление на линейке пилы должно всегда совпадать с линией на фанере.





## СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

### Как устанавливать арматуру на фанеру СВЕЗА ДЭК 350



Шаг арматуры легко считать по клеткам

Разложите арматуру, ориентируясь на линии разметки. Это обеспечит параллельность.



Шаг ступечиков легко считать по клеткам

Установите пластиковые ступечики. Расстояние между ступечиками определите по клеткам.



Технадзору удобно проверять правильность установки арматуры.

Правильно установленная арматура — гарантия качества выполненных работ.

